



Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-18

N°. Orden: 2305

Fecha: 31/07/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5676

N° Económico: MONT-18

Horómetro: hrs

REPARACIÓN DE MOTOR:

PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO Y KIT DE SELLOS DE INCLINACIÓN CON DAÑOS

EL MOTOR SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN :

<https://youtube.com/shorts/gnK3zC31nV8?feature=share><https://youtube.com/shorts/TFD9yvve7KI?feature=share3><https://youtu.be/DHu3qY-KeVM>https://youtube.com/shorts/s_8TYIAc2r4?feature=share



Empresa: BATAB

Solicitante:

Código QR: MONT-18

N° Orden: 2305

Fecha: 31/07/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5676

N° Económico: MONT-18

Horómetro: hrs

REPARACIÓN DE MOTOR: SE ENTREGA EQUIPO LAVADO

