



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425


Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAÚLICO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23


Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B: LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0203

N°. Orden: 2127

Fecha: 07/08/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: AF17D20425

Serie: AU2129

Ubicación: PICHUCALCO

MANTENIMIENTO TIPO B:

OBSERVACIONES: KIT DE SELLOS DE CILINDRO
DE DIRECCIÓN PRESENTA DAÑOS



MANTENIMIENTO TIPO B:

OBSERVACIONES: KIT DE SELLOS DE LEVANTE
PRESENTA DAÑOS

