



Empresa: DICONSA

Solicitante: MIGUEL ALEJO FELIX

Código QR: VHSA-0220

Nº. Orden: 2305

Fecha: 11/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

Nº Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

SERVICIO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO (LLANTAS TRASERAS
NEUMATICAS)

ANTES





Empresa: DICONSA

Solicitante: MIGUEL ALEJO FELIX

Código QR: VHSA-0220

Nº. Orden: 2305

Fecha: 11/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

Nº Económico: 19

Ubicación: TENOSIQUE

SERVICIO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO (LLANTAS TRASERAS
NEUMATICAS)

DESPUES

