



VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante: ING. HUGO PEREZ	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF2384	Fecha: 14/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
REEMPLAZO DE BUJIAS





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:

REVISION GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO PARA DESCARTAR FALSOS CONTACTOS LIMPIEZA DE TERMINALES.





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante: ING. HUGO PEREZ	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF2384	Fecha: 14/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 17423.3

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS:
LAVADO A PRESION**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2384

Fecha: 14/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: ENGRASADO GENERAL





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA	Solicitante: ING. HUGO PEREZ	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF2384	Fecha: 14/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 17423.3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000 HRS: LUBRICACION DE CADENAS

