



Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF2392

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL


Serie: D004D04503U

N° Económico: S/N

Horómetro: 3134.1

FUGA DE MANGUERA DE RADIADOR:

REEMPLAZO DE MANGUERA LATERAL DEL RADIADOR





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden: KAUF2392

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie: D004D04503U

N° Económico: S/N

Horómetro: 3134.1

FUGA DE MANGUERA DE RADIADOR: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: PROVIQSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0031

N. Orden:KAUF2392

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: S120XL

Serie:D004D04503U

N° Económico: S/N

Horómetro: 3134.1

FUGA DE MANGUERA DE RADIADOR:

SE MONTA EL ALTERNADOR CON LA BANDA

