



Empresa: CEMEX VHSA

Solicitante: ING MARISOL

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2391

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER


Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

N° Económico: S/N

Horómetro: 3913

FUGA DE ACEITE EN EL CILINDRO DE INCLINACION: REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE MASTIL IZQUIERDO





Empresa: CEMEX VHSA

Solicitante: ING MARISOL

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2391

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

N° Económico: S/N

Horómetro: 3913

**FUGA DE ACEITE EN EL CILINDRO DE INCLINACION:
REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA DE MASTIL IZQUIERDO**





Empresa: CEMEX VHSA

Solicitante: ING MARISOL

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2391

Fecha: 15/08/2023

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

N° Económico: S/N

Horómetro: 3913

FUGA DE ACEITE EN EL CILINDRO DE INCLINACION: SE NIVELA ACEITE HIDRAULICO

