



VHSA - 0090

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF2372

Fecha: 10/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01PN2805

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

## MANTENIMIENTO DE MAZA TRASERA

REEMPLAZO DE BALERO EXTERIOR DE MAZA TRASERA \* REEMPLAZO DE RETENES DE MAZA TRASERA





VHSA - 0090

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF2372

Fecha: 10/08/2023

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01PN2805

Capacidad:

Horómetro: 02 HRS

## NO FUNCIONA SISTEMA ELECTRICO

## REEMPLAZO DE TAPAS DE MAZA TRASERA

