



MONT-09

Empresa: F I MEXICO	Solicitante: ING. EDSSEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: REPARACION DE TORRETA SUELTA






MONT-09

Empresa: F I MEXICO	Solicitante: ING. EDEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: F I MEXICO	Solicitante: ING. EDSEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:
REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





MONT-09

Empresa: F I MEXICO	Solicitante: ING. EDEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:
REPARACION DE CODERA DAÑADA





MONT-09

Empresa: FI MEXICO	Solicitante: ING. EDEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS: REPARACION DE JOYSTICK





Empresa: FI MEXICO	Solicitante: ING. EDEL GERONIMO	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2463	Fecha: 25/08/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H50D-02	Serie: H2X394F03572	Capacidad: 4 TON	Horómetro: 4,791.6HRS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:
REEMPLAZO DE JOYSTICK





MONT-09

Empresa: F I MEXICO

Solicitante: ING. EDEL GERONIMO

Código QR: MONT-09

N. Orden: KAUF2463

Fecha: 25/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H50D-02

Serie: H2X394F03572

Capacidad: 4 TON

Horómetro: 4,791.6HRS

REPORTE FIRMADO:

KAUFMANN
Calle la Jagua, S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cel: 993 383 8828
Mail: administracion@Kaufmann.mx

DATOS GENERALES

N° de Orden: KAUF2463
Empresa: F I MEXICO
Solicitante: _____
Fecha: 25/08/2023
Código QR: MONT-09
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: LINDE
Modelo: H50D-02
Serie: H2X394F03572
No. Económico / Ubicación: VILLAHERMOSA
Capacidad: 5.5 TON
Horómetro / Km: 04791.3

FALLA REPORTADA

1 REPARACIONES VARIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REPARACION DE TORRE SUELTA OK
2	1	SERV	REEMPLAZO DE JOYSTICK DE LEVANTE DANADO OK
3	1	SERV	REPARACION DE FUGA POR CILINDRO DE INCLINACION IZQUIERDO OK
4	1	SERV	REEMPLAZO DE PLASTICOS DE CODERAS DANADOS OK


REFACCIONES A UTILIZAR


Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	PZA	JOYSTICK DE LEVANTE OK
2	1	PZA	PLASTICOS DE CODERAS OK

OBSERVACIONES

Se desmonta cilindro de inclinación
Para cambios de sellos de piston
y tapa.
Se desmonta codera para cambio
de joystick

El equipo queda operativo

Hector Alvarez 
25/08/23
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Agustin Alvarez Rodriguez 
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO