



Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUSFN	Fecha: 23/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	N° Económico: 70009051

SERVICIO CORRECTIVO:
CAMBIO DE YUGO Y TAPA DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUSN	Fecha: 23/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	N° Económico: 70009051

SERVICIO CORRECTIVO:
CAMBIO DE 2 CRUCETAS DE YUGO





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	N° Económico: 70009051

SERVICIO CORRECTIVO:
SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 23/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	Capacidad: 2.5 TON	N° Económico: 70009051

SERVICIO CORRECTIVO:

EVIDENCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

VÍDEO DE PRUEBAS DEL EQUIPO

<https://youtube.com/shorts/2wLeFfdIsu8?feature=share>