



Empresa: DICONSA (BOCHIL)

Solicitante: LIC. AMPARO VELAZCO

Código QR: VHSA-0197

N. Orden: KAUF2428

Fecha: 18/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie: AF17B12129

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 11235

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE MARCHA





Empresa: DICONSA (BOCHIL)

Solicitante: LIC. AMPARO VELAZCO

Código QR: VHSA-0197

N. Orden: KAUF2428

Fecha: 18/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie: AF17B12129

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 11235

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





Empresa: DICONSA (BOCHIL)

Solicitante: LIC. AMPARO VELAZCO

Código QR: VHSA-0197

N. Orden: KAUF2428

Fecha: 18/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie: AF17B12129

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 11235

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE CENTRAL





Empresa: DICONSA (BOCHIL)

Solicitante: LIC. AMPARO VELAZCO

Código QR: VHSA-0197

N. Orden: KAUF2428

Fecha: 18/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25K

Serie: AF17B12129

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 11235

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CAMBIO DE JUEGO DE SELLOS DE LEVANTE CENTRAL

