



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N. Orden: KAUF2096

Fecha: 24/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Capacidad: 4.5 TON

Horometro: 3536.2

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS DESMONTAJE DE LLANTAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2096	Fecha: 24/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro: 3536.2

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS DESMONTAJE DE LLANTAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2096	Fecha: 24/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro: 3536.2

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS PRENSADO DE LLANTAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2096	Fecha: 24/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro: 3536.2

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y BATERIA MONTAJE DE LLANTAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0135	N. Orden: KAUF2096	Fecha: 24/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FG45	Serie: 20100	Capacidad: 4.5 TON	Horometro: 3536.2

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y BATERIA CAMBIO DE BATERIA

