

Empresa: CORONA PALENQUE

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N. Orden: KAUF2510

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91688

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 7667.2

FALLA EN EL EJE DE DIRECCION**CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION**

Empresa: CORONA PALENQUE

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N. Orden: KAUF2510

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91688

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 7667.2

FALLA EN EL EJE DE DIRECCION

CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION



Empresa: CORONA PALENQUE

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N. Orden: KAUF2510

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91688

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 7667.2

FALLA EN EL EJE DE DIRECCION

CAMBIO DE CILINDRO DE DIRECCION



Empresa: CORONA PALENQUE**Solicitante:** AMAZONIA ALCOCER**Código QR:** VHSA-0122**N. Orden:** KAUF2510**Fecha:** 31/08/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FGU25**Serie:** 91688**Capacidad:** 2.5 TON**Horometro:** 7667.2**FALLA EN EL EJE DE DIRECCION****CAMBIO DE ACEITE DE DIRECCION**

Empresa: CORONA PALENQUE

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0122

N. Orden: KAUF2510

Fecha: 31/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91688

Capacidad: 2.5 TON

Horometro: 7667.2

FALLA EN EL EJE DE DIRECCION

SUMINISTRO DE ACEITE DE DIRECCION

