

Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF2508	Fecha: 31/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Capacidad: 3.0 TON	Horometro:

FALLA: "NO ENCIENDE, DA MARCHA"
CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF2508	Fecha: 31/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Capacidad: 3.0 TON	Horometro:


FALLA: "NO ENCIENDE, DA MARCHA"
CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: HARI MASA	Solicitante: HUGO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF2508	Fecha: 31/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Capacidad: 3.0 TON	Horometro:

FALLA: "NO ENCIENDE, DA MARCHA"
CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF2508

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad: 3.0 TON

Horometro:

FALLA: "NO ENCIENDE, DA MARCHA"
SWITCH DE ARRANQUE INSTALADO

