



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N. Orden: KAUF2430

Fecha: 19/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

N° Económico: 7009051

Horómetro: 2299.8 HRS

FALLA: "SONIDO EXTRAÑO AL AVANZAR, PRESENTA FUGA DE ACEITE"
CAMBIO DE MANGUERA DE ORBITROL AL EJE DE DIRECCIÓN

SE REEMPLAZÓ TRAMO DE MANGUERA POR DESGASTE FUGABA
ACEITE DE TRANSMISIÓN.





Empresa: CORONA	Solicitante: AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0123	N. Orden: KAUF2430	Fecha: 19/08/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32273	N° Económico: 7009051	Horómetro: 2299.8 HRS

FALLA: "SONIDO EXTRAÑO AL AVANZAR, PRESENTA FUGA DE ACEITE"
CAMBIO DE MANGUERA DE ORBITROL AL EJE DE DIRECCIÓN

