



Empresa: DE ACERO

Solicitante: MAURA LIZBETHN RAMOS

Código QR: VHSA-0146

N°. Orden: KAUF2423

Fecha: 18/08/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35T-02

Serie: H2X393H05672

N°. Económico:

Horometro: 5977.5

**FALLA FUGA DE ACEITE Y CHISPA EN BOBINA DE IGNICION:
APRIETE DE TORNILLO EN CULATA DE MOTOR**





Empresa: DE ACERO

Solicitante: MAURA LIZBETHN RAMOS

Código QR: VHSA-0146

N°. Orden: KAUF2423

Fecha: 18/08/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35T-02

Serie: H2X393H05672

N°. Económico:

Horometro: 5977.5

FALLA FUGA DE ACEITE Y CHISPA EN BOBINA DE IGNICION: REEMPLAZO DE BOBINA DE ENCENDIDO

