



Empresa: DICONSA |

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0228

N°. Orden: 2254

Fecha: 30/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02712

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro:

SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO : REVISION DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa: DICONSA |

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0228

N°. Orden: 2254

Fecha: 30/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT35A02712

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro:

SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO :
REVISION DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa: DICONSA |

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0228

N°. Orden: 2254

Fecha: 30/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02712

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro:

OBSERVACIONES

SE DESARMA EL EQUIPO PARA MEJOR
DIAGNOSTICO DE FUGAS DE LIQUIDO DE
FRENO, LAS BALATAS ESTAN
CONTAMINADAS , LOS RETENES YA EN
MAL ESTADO.

QUEDA FUERA DE SERVICIO

REQUIERE REEMPLAZO DE TODO EL
SISTEMA DE FRENOS, BATERIA Y BOBINA
DE LEVANTE.

