



VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2470

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

N°. Económico: 70023967

Horometro: 3545.4

FALLA: CALENTAMIENTO Y TESTIGO EN EL TABLERO

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2470

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FG45

Serie: 20100

N°. Económico: 70023967

Horometro: 3545.4

FALLA: CALENTAMIENTO Y TESTIGO EN EL TABLERO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2470

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

N°. Económico: 70023967

Horometro: 3545.4

FALLA: CALENTAMIENTO Y TESTIGO EN EL TABLERO **FABRICACION DE ARNES DE PALANCA DE AVANCE Y REVERSA**

