



Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B:
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: FILTRO DE DE RETORNO





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B:**CAMBIO DE BUJIAS**



Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: ENGASADO GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0193

N°. Orden: KAUF2484

Fecha: 26/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02710

Ubicación: TAPACHULA

Horometro: 5068.9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

