



VHSA-0123

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2497

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro:

FALLA: FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION HOUSIN DE TRANSMISION DAÑADO





VHSA-0123

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2497

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro:

FALLA: FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION HOUSIN DE TRANSMISION REPARADO





VHSA-0123

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2497

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro:

FALLA: FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION HOUSIN DE TRANSMISION REPARADO





VHSA-0123

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0123

N°. Orden: KAUF2497

Fecha: 29/08/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 32273

Ubicación: VILLAHERMOSA

Horometro:

FALLA: FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION HOUSIN DE TRANSMISION REPARADO

