



VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70


Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRARON LOS FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

SITUACION EN LA QUE SE ENCONTRO EL EQUIPO





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS DESARME DE FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS RECTIFICACION DE FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

PROCESO DE ARMADO DE FRENOS DE TAMBOR





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

MUESTRA DE CILINDRO DE BALATAS NUEVOS E USADOS





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS INSTALACION DE CILINDRO DE BALATAS





VHSA-0152

Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0152

N°. Orden: KAU2535

Fecha: 05/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: DP70

Serie:

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 4857.1

REVISION Y REPARACION DE FRENOS

ARMADO DE FRENOS DE TAMBOR, REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS Y CONEXIÓN DE LOS CILINDROS DE BALATA

