



Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

REVISAR Y RELLENAR TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA LAS JOYAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0207

N°. Orden: KAU2501

Fecha: 31/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: FG25N-G-LP

Serie: AF17D20406

Ubicación: LAS JOYAS

Horometro: 5671.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS

