



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUFNSN

Fecha: 07/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45


Serie: 20100

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 14597.6

CAMBIO DE ANTICONGELANTE

SE REEMPLAZO 10 LT DE ANTICONGELANTE





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF SN

Fecha: 07/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 14597.6

CAMBIO DE ANTICONGELANTE

SE DESMONTA LLANTA DE EQUIPO CON TERMINACION DE NO. ECONOMICO 2015 PARA HABILITAR EQUIPO CON
TERMINACION DE NO. ECONOMICO 3967





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUFNSN

Fecha: 07/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 14597.6

CAMBIO DE ANTICONGELANTE

REEMPLAZO DE LLANTA PARA HABILITAR MONTACARGAS CON TERMINACION DE NO. ECONOMICO 3967





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUFNSN

Fecha: 07/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 20100

Ubicación: CARR. CARDENAS-VHSA

Horometro: 14597.6

CAMBIO DE ANTICONGELANTE

MONTACARGAS 70023967 HABILITADO CON EL REEMPLAZO DE LLANTA

