



MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393

Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

FALLA: FUGA EN TAPA DE PUNTERIAS

REEMPLAZO EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393

Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

FALLA: FUGA EN TAPA DE PUNTERIAS

REEMPLAZO EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393


Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

FALLA: FUGA EN TAPA DE PUNTERIAS

REEMPLAZO EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393

Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

FALLA: FUGA EN TAPA DE PUNTERIAS

REEMPLAZO EN JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

SE CAMBIA PARTE DEL CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393

Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

SE CAMBIA PARTE DEL CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N°. Orden: KAUF2547

Fecha: 07/09/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D 393

Serie: H2X393H00604

Ubicación: BALANCAN

Horometro: 2648.8

SE CAMBIA FARO DE REVERSA





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

SE INSTALA CILINDRO PRINCIPAL DEL MASTIL POR REEMPLAZO DE SELLOS QUEDANDO A NIVEL CORRECTO DE NIVELES DE FLUIDOS





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

SE CAMBIA FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

LAVADO A PRESION EN GENERAL





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N°. Orden: KAUF2547	Fecha: 07/09/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D 393	Serie: H2X393H00604	Ubicación: BALANCAN	Horometro: 2648.8

ENGRASADO GENERAL

