



MONT-15

|                                     |                         |                            |                            |                          |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> YEO Y CONSTRUCTORES | <b>Solicitante:</b>     | <b>Código QR:</b> MONT-15  | <b>N°. Orden:</b> KAUF2554 | <b>Fecha:</b> 11/09/2023 |
| <b>Equipo:</b> LINDE                | <b>Modelo:</b> H35D 393 | <b>Serie:</b> H2X393H00604 | <b>Ubicación:</b> BALANCAN | <b>Horometro:</b> 2653.8 |

## FALLA: "SE BAJA EL GATO DE GOLPE"

SE CORRIGE FUGA DEL GATO CENTRAL, REEMPLAZANDO EL JUEGO DE SELLOS





MONT-15

|                              |                  |                     |                     |                   |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES | Solicitante:     | Código QR: MONT-15  | N°. Orden: KAUF2554 | Fecha: 11/09/2023 |
| Equipo: LINDE                | Modelo: H35D 393 | Serie: H2X393H00604 | Ubicación: BALANCAN | Horometro: 2653.8 |

## FALLA: "SE BAJA EL GATO DE GOLPE"

SE REEMPLAZAN DOS KIT DE SELLOS DE LOS GATOS DE INCLINACION, CORRIGIENDO PERDIDA DE PRESION

