



Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

CONDICIONES QUE SE ENCONTRÓ EL EQUIPO

https://youtube.com/shorts/VmFh_tsV2UA?feature=share





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

CONDICIONES QUE SE ENCONTRÓ EL EQUIPO





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro


FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE DESMONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE DESMONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0240

N. Orden: KAUF2565

Fecha: 12/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N1

Serie: AF17D10275

Capacidad: 2.5 TON

Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

LA BOMBA DE AGUA PRESENTA DAÑOS





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0240

N. Orden: KAUF2565

Fecha: 12/09/2023

Equipo: MITSUBISHI



Modelo: FG25N1

Serie: AF17D10275

Capacidad: 2.5 TON

Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE
INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0240

N. Orden: KAUF2565

Fecha: 12/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25N1



Serie: AF17D10275

Capacidad: 2.5 TON

Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

RELLENADO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0240	N. Orden: KAUF2565	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N1	Serie: AF17D10275	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: Centro

FALLA: REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

EQUIPO QUEDA OPERATIVO

<https://youtube.com/shorts/tkMy6PNUWUs>

