



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0231

N. Orden: KAUF2567

Fecha: 12/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20646

Capacidad: 2.5 TON

Ubicación: MACUSPANA

REEMPLAZO DE LLANTAS:

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO

<https://youtube.com/shorts/fZAPH0tF2Mw?feature=share>





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF2567	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: MACUSPANA

REEMPLAZO DE LLANTAS: DESMONTAJE DE LLANTAS





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF2567	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: MACUSPANA

REEMPLAZO DE LLANTAS:





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0231

N. Orden: KAUF2567

Fecha: 12/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20646

Capacidad: 2.5 TON

Ubicación: MACUSPANA

REEMPLAZO DE LLANTAS:

CONDICIONES QUE SE ENTREGA EL EQUIPO





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0231	N. Orden: KAUF2567	Fecha: 12/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Capacidad: 2.5 TON	Ubicación: MACUSPANA

REEMPLAZO DE LLANTAS:

OBSERVACIONES: NO CUENTA CON ESPEJO RETROVISOR, MANGUERAS PRESENTAN DESGAJAMIENTO, BANCO DE TRANSMISIÓN Y SELLOS DE CILINDRO PRESENTAN DESGASTE

