

Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2443

Fecha: 08/09/23

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

N ° Económico: PRODUCCIÓN

REPARACIÓN DE FALLA:
REEMPLAZO DE POTENCIOMETRO



Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2443

Fecha: 08/09/23

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

N° Económico: PRODUCCIÓN

REPARACIÓN DE FALLA: INSTALACIÓN DE SWITCH



REPARACIÓN DE FALLA: RELLENO DE ANTICONGELANTE



Empresa: HARI MASA**Solicitante:** HUGO DE LA FUENTE**Código QR:** VHSA-0098**N. Orden:** KAUF2443**Fecha:** 08/09/23**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** GP25N**Serie:** AT35A7A87**Capacidad:** 2.5 TON**N° Económico:** PRODUCCIÓN**REPARACIÓN DE FALLA:**

INSTALACIÓN DE MEZCLADOR DE GAS (PROPORCIONADO POR EL CLIENTE)



Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2443

Fecha: 08/09/23

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N


Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

N° Económico: PRODUCCIÓN

REPARACIÓN DE FALLA:

INSTALACIÓN DE MEZCLADOR DE GAS (PROPORCIONADO POR EL CLIENTE)



Empresa: HARI MASA

Solicitante: HUGO DE LA FUENTE

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF2443

Fecha: 08/09/23

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A7A87

Capacidad: 2.5 TON

N° Económico: PRODUCCIÓN

REPARACIÓN DE FALLA:**OBSERVACIONES:****FUGA DE ATF POR EL BANCO DE TRANSMISIÓN****REPARACIÓN DE FALLA:****OBSERVACIONES:****NO TIENE ESPEJOS RETROVISORES**

Empresa: HARI MASA**Solicitante:** HUGO DE LA FUENTE**Código QR:** VHSA-0098**N. Orden:** KAUF2443**Fecha:** 08/09/23**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** GP25N**Serie:** AT35A7A87**Capacidad:** 2.5 TON**N° Económico:** PRODUCCIÓN**REPARACIÓN DE FALLA:****OBSERVACIONES:**

**EL CARRIL DEL MÁSTIL PRESENTA DAÑOS, ESTÁ FLOJO
SE NECESITA DESARMA PARA EMITIR DIAGNÓSTICO.**

<https://youtube.com/shorts/wDmSWudpsPI?feature=share>

QUEDA ACTIVO EL CÓDIGO E30 Y E43

CORRESPONDIENTES AL SENSOR DE ASIENTO

