



VHSA-0177

Empresa: CEMEX

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2581

Fecha: 18/09/23

Equipo: HYSTER

Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Capacidad: 8000LB


Horómetro: 4,119H:

REPARACIÓN DE FUGA POR MANGUERA DE DESPLAZADOR LATERAL:

REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESPLAZADOR DERECHA



INSTALACIÓN DE NUEVA MANGUERA





Empresa: CEMEX

Solicitante: MARISOL MORA

Código QR: VHSA-0177

N. Orden: KAUF2581

Fecha: 18/09/23

Equipo: HYSTER


Modelo: H80FT

Serie: D005V13196V

Capacidad: 8000LB

Horómetro: 4,119H

REPARACIÓN DE FUGA POR MANGUERAN DE DESPLAZADOR LATERAL: HORÓMETRO DEL EQUIPO



OBSERVACIONES:

*QUEDÓ PENDIENTE CAMBIAR EL PUSH DEL CLAXÓN
POR FALSO CONTACTO*