



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: PROTEAK

Solicitante: VIRIDIANA ACOSTA

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF2577

Fecha: 18/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Ubicación: HUIMANGUILLO

Horómetro;

FALLA REPORTADA "NO ARRANCA":

DESMONTAJE DEL ANTIGUO SWITCH DE IGNICIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: PROTEAK

Solicitante: VIRIDIANA ACOSTA

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF2577

Fecha: 18/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Ubicación: HUIMANGUILLO

Horómetro: 44,081 HRS

FALLA REPORTADA "NO ARRANCA":

INSTALACIÓN DEL NUEVO SWITCH DE IGNICIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: PROTEAK

Solicitante: VIRIDIANA ACOSTA

Código QR: MONT-04

N. Orden: KAUF2577

Fecha: 18/09/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU30

Serie: 65570

Ubicación: HUIMANGUILLO

Horómetro: 44,081 HRS

FALLA REPORTADA “NO ARRANCA”:

HORÓMETRO DEL DÍA 18/09/23



OBSERVACIONES:

REQUIERE CAMBIO DE REPUESTO DE MEZCLADOR