



Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA	Código QR: VHSA-0223	N. Orden: SN	Fecha: 21/09/23
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A02561	Ubicación: CHABLÉ	Horómetro: 6,559 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA:

PLACA DE DATOS DEL EQUIPO



REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA:

CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0223

N. Orden: SN

Fecha: 21/09/23

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25N

Serie: AT35A02561

Ubicación: CHABLÉ

Horómetro: 6,559 HRS

REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA: DESMONTAJE DEL FILTRO ANTERIOR



**Empresa:** DICONSA**Solicitante:** ESTEBAN ALEGRÍA**Código QR:** VHSA-0223**N. Orden:** SN**Fecha:** 21/09/23**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** GP25N**Serie:** AT35A02561**Ubicación:** CHABLÉ**Horómetro:** 6,559 HRS**REEMPLAZO DE FILTRO DE GASOLINA:**

FILTRO NUEVO MONTADO

