




VHSA - 0090

Empresa: TABAFRESH**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0090**N. Orden:** KAUF2558**Fecha:** 12/09/23**Equipo:** NISSAN**Modelo:** MCPL01A15LV**Serie:** CPL01PN2805**Horómetro:** 96 H**Ubicación:** CHONTALPA

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MARCHA Y CAMBIO DE MARCHA: CAMBIO DE MARCHA



REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MARCHA Y CAMBIO DE MARCHA: CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE DE GAS





VHSA - 0090

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF2558

Fecha: 12/09/23

Equipo: NISSAN



Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01PN2805

Horómetro: 96 H

Ubicación: CHONTALPA

REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN MARCHA Y CAMBIO DE MARCHA: CAMBIO DE SWITCH DE LLAVE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0090

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0090

N. Orden: KAUF2558

Fecha: 12/09/23

Equipo: NISSAN

Modelo: MCPL01A15LV

Serie: CPL01PN2805

Horómetro: 96 H

Ubicación: CHONTALPA

OBSERVACIONES:

CLAXÓN NO FUNCIONA

DETALE CON EL PEDAL DE FRENO (SE TIENE QUE BOMBLEAR 2 VECES PARA QUE AGARRE)

NO CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD

PRUEBA DE ARRANQUE DEL EQUIPO:

https://youtu.be/8_tyGVZbPNY