


**Empresa:** DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0202**N. Orden:** KAUF2588**Fecha:** 18/09/2023**Equipo:** MITSUBISHI**Modelo:****Serie:** AF17D20403**N° Económico:****Horómetro:** 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)	Solicitante:	Código QR: VHSA-0202	N. Orden: KAUF2588	Fecha: 18/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	Serie: AF17D20403	N° Económico:	Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)	Solicitante:	Código QR: VHSA-0202	N. Orden: KAUF2588	Fecha: 18/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	Serie: AF17D20403	N° Económico:	Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)	Solicitante:	Código QR: VHSA-0202	N. Orden: KAUF2588	Fecha: 18/09/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	Serie: AF17D20403	N° Económico:	Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA)

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B LUBRICACION DE CADENAS





Empresa: DICONSA (ADMINISTRACION TUXTLA) **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2588

Fecha: 18/09/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B ENGRASADO EN GENERAL

