



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0125

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOER**Código QR:** VHSA-0125**N. Orden:** KAUF2600**Fecha:** 21/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG25**Serie:** 75466**N° Económico:** 70022016**Horómetro:** 11696**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS****CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



VHSA-0125

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOER**Código QR:** VHSA-0125**N. Orden:** KAUF2600**Fecha:** 21/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG25**Serie:** 75466**N° Económico:** 70022016**Horómetro:** 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0125

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA-0125

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

ENGRASADO EN GENERAL






VHSA-0125

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOER**Código QR:** VHSA-0125**N. Orden:** KAUF2600**Fecha:** 21/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG25**Serie:** 75466**N° Económico:** 70022016**Horómetro:** 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

LUBRICACION DE CADENAS





VHSA-0125

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS LUBRICACION DE CADENAS





VHSA-0125

Empresa: CORONA**Solicitante:** AMAZONIA ALCOER**Código QR:** VHSA-0125**N. Orden:** KAUF2600**Fecha:** 21/09/2023**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FG25**Serie:** 75466**N° Económico:** 70022016**Horómetro:** 11696**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS****OBSERVACIONES**

- SE RELLENO 1LT DE ANTICONGELANTE
- SE RELLENO 2LTS DE ACEITE HIDRAULICO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0125

Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF2600

Fecha: 21/09/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG25

Serie: 75466

N° Económico: 70022016

Horómetro: 11696

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1750 HRS

OBSERVACIONES

- EJE DE DIRECCION TIENE DAÑADO BALERO DE SOBRECARGA LADO DERECHO, NECESITA REPARACION
- LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS
- BANDA DE ALTERNADOR NECESITA REEMPLAZO
- NECESARIO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS
- NO FUNCIONA CLAXON (REQUIERE LA ARANDELA DE BRONCE DEL VOLANTE)
- FOCO DE CUARTOS LADO DERECHO REQUIERE COLILLA DE 2 POLOS Y FOCO DE 2 POLOS
- REQUIERE SERVICIO A BALATAS (LIMPIEZA Y CHECAR VIDA O EN SU CASO AJUSTAR)