



Empresa: DICONSA ADMINISTRACION TUXTLA **Solicitante:**

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2630

Fecha: 27/09/2023

Equipo: MITUSBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

SERVICIOS CORRECTIVOS

REEMPLAZO DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL





Empresa: DICONSA ADMINISTRACION TUXTLA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2630

Fecha: 27/09/2023

Equipo: MITUSBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

SERVICIOS CORRECTIVOS

REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA ADMINISTRACION TUXTLA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0202

N. Orden: KAUF2630

Fecha: 27/09/2023

Equipo: MITUSBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20403

N° Económico:

Horómetro: 6820.1

SERVICIOS CORRECTIVOS

NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO CON 38 LTS

