

**Empresa:** AMSA**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0039**N. Orden:** KAUF2615**Fecha:** 29/09/2023**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** 2P5000**Serie:** AT3534721**N° Económico:****Horómetro:** 13324.3

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS Y LAVADO DE RADIADOR

REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: AMSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2615

Fecha: 29/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 13324.3

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS Y LAVADO DE RADIADOR

REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA





Empresa: AMSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2615

Fecha: 29/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 13324.3

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS Y LAVADO DE RADIADOR

REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR



**Empresa:** AMSA**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0039**N. Orden:** KAUF2615**Fecha:** 29/09/2023**Equipo:** CATERPILLAR**Modelo:** 2P5000**Serie:** AT3534721**N° Económico:****Horómetro:** 13324.3

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS Y LAVADO DE RADIADOR

REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

REEMPLAZO DE SOPORTE DE MOTOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: AMSA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF2615

Fecha: 29/09/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534721

N° Económico:

Horómetro: 13324.3

REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS Y LAVADO DE RADIADOR

OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA DE RADIADOR INTERNO YA QUE LAS MANGUERAS SE COMPRESIONAN
- REEMPLAZAR TERMOSTATO (SE QUEDA PEGADO Y NO ABRE A SU TIEMPO)
- REEMPLAZAR BULBO DE TEMPERATURA (NO MARCA EN EL TABLERO, SE VERIFICA POR LAS LINEAS Y ESTAN BIEN EN EL TABLERO)
- BACO DE MOTOR LADO IZQUIERDO