




Empresa: HARIMASA	Solicitante: HUDO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUSN	Fecha: 30/09/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	N° Económico:	Horómetro:

**FALLA REPORTADA “PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FRENADO Y ENFRIAMIENTO EVAPORIZADOR DE GAS”
SE REEMPLAZO BOMBA DE FRENOS**





Empresa: HARIMASA	Solicitante: HUDO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUF SN	Fecha: 30/09/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	N° Económico:	Horómetro:

FALLA REPORTADA “PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FRENADO Y ENFRIAMIENTO EVAPORIZADOR DE GAS”
SE RELLENO LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: HARIMASA	Solicitante: HUDO DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0098	N. Orden: KAUSN	Fecha: 30/09/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25N	Serie: AT35A7A87	N° Económico:	Horómetro:

FALLA REPORTADA “PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE FRENADO Y ENFRIAMIENTO EVAPORIZADOR DE GAS”
REEMPLAZO DE MANGUERA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE EVAPORIZADOR DE GAS Y RELLENO DE
ANTICONGELANTE

