



Empresa: INGENIO SANTOS **Solicitante:** NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0245

N. Orden: KAUF2107

Fecha: 17/07/23


Equipo: PATÍN HIDRÁULICO **Modelo:** N/A

Serie: N/A

N° Económico: N/A

Ubicación: CÁRDENAS

MANTENIMIENTO A PATÍN HIDRÁULICO: DESARMADO DEL EQUIPO





Empresa: INGENIO SANTOS **Solicitante:** NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0245

N. Orden: KAUF2107

Fecha: 17/07/23

Equipo: PATÍN HIDRÁULICO **Modelo:** N/A

Serie: N/A

N° Económico: N/A

Ubicación: CÁRDENAS

MANTENIMIENTO A PATÍN HIDRÁULICO: DESARMADO DEL EQUIPO





Empresa: INGENIO SANTOS **Solicitante:** NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0245

N. Orden: KAUF2107

Fecha: 17/07/23

Equipo: PATÍN HIDRÁULICO **Modelo:** N/A

Serie: N/A

N° Económico: N/A

Ubicación: CÁRDENAS

MANTENIMIENTO A PATÍN HIDRÁULICO:

EL CILINDRO INTERIOR TIENE DESGASTE MAYOR, EL CUAL PROVOCA PÉRDIDA DE PRESIÓN.



**Empresa:** INGENIO SANTOS **Solicitante:** NANCY CAMBRANO**Código QR:** VHSA-0245**N. Orden:** KAUF2107**Fecha:** 17/07/23**Equipo:** PATÍN HIDRÁULICO **Modelo:** N/A**Serie:** N/A**N° Económico:** N/A**Ubicación:** CÁRDENAS

MANTENIMIENTO A PATÍN HIDRÁULICO: EQUIPO ARMADO

