



Empresa: GBR BUSINESS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0242	N. Orden: KAUF2639	Fecha: 04/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F03625	Horómetro: 5710 HRS	Ubicación: Villahermosa

DATOS DEL EQUIPO:

HOROMÉTRO DEL EQUIPO EL DÍA 5/10/2023





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1000HRS Y REEMPLAZO DE
REFACCIONES
CONDICIONES GENERALES DEL
EQUIPO**





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa


MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO



**Empresa:** GBR BUSINESS**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0242**N. Orden:** KAUF2639**Fecha:** 04/10/23**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40D-02**Serie:** H2X394F03625**Horómetro:** 5710 HRS**Ubicación:** Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



**Empresa:** GBR BUSINESS**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0242**N. Orden:** KAUF2639**Fecha:** 04/10/23**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40D-02**Serie:** H2X394F03625**Horómetro:** 5710 HRS**Ubicación:** Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE
COMBUSTIBLE




MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE CONSOLA DE JOYSTICK



**Empresa:** GBR BUSINESS**Solicitante:****Código QR:** VHSA-0242**N. Orden:** KAUF2639**Fecha:** 04/10/23**Equipo:** LINDE**Modelo:** H40D-02**Serie:** H2X394F03625**Horómetro:** 5710 HRS**Ubicación:** Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES CAMBIO DE FILTRO DE SUCCIÓN





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE FARO LED





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE MANGUERA DE RESPIRADERO DE MOTOR



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES DESMONTAJE DE KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE


Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES REEMPLAZO DE COMPONENTES DEL KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES

REEMPLAZO DE COMPONENTES DEL KIT DE DISTRIBUCIÓN





Empresa: GBR BUSINESS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0242

N. Orden: KAUF2639

Fecha: 04/10/23

Equipo: LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394F03625

Horómetro: 5710 HRS

Ubicación: Villahermosa

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1000HRS Y REEMPLAZO DE REFACCIONES KIT DE DISTRIBUCIÓN DE MOTOR MONTADO

