



Empresa: RICAREXTINTORES	Solicitante: FABIAN HERNANDEZ	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2674	Fecha: 02/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50D	Serie: H2X394F03572	N° Económico: MONT-09	Horómetro: 4921.3 HR

FALLA REPORTA: “FUGA DE ACEITE POR MANGUERA CONDUCTORA DE LA TAPA DE PUNTERIAS AL TURBO”
SE REEMPLAZA MANGUERA DE CONDUCCION ACEITE DE LA TAPA DE PUNTERIAS HACIA EL TURBO





Empresa: RICAREXTINTORES	Solicitante: FABIAN HERNANDEZ	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2674	Fecha: 02/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50D	Serie: H2X394F03572	N° Económico: MONT-09	Horómetro: 4921.3 HR

**FALLA REPORTA: “FUGA DE COMBUSTIBLE POR LAS LINEAS DE RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A INYECTORES
SE REEMPLAZO KIT DE CONEXIONES DEL RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A LOS INYECTORES**





Empresa: RICAREXTINTORES	Solicitante: FABIAN HERNANDEZ	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2674	Fecha: 02/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50D	Serie: H2X394F03572	N° Económico: MONT-09	Horómetro: 4921.3 HR

**FALLA REPORTA: “FUGA DE COMBUSTIBLE POR LAS LINEAS DE RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A INYECTORES
SE REEMPLAZO KIT DE CONEXIONES DEL RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A LOS INYECTORES**





Empresa: RICAREXTINTORES	Solicitante: FABIAN HERNANDEZ	Código QR: MONT-09	N. Orden: KAUF2674	Fecha: 02/10/23
Equipo: LINDE	Modelo: H50D	Serie: H2X394F03572	N° Económico: MONT-09	Horómetro: 4921.3 HR

**FALLA REPORTA: “FUGA DE COMBUSTIBLE POR LAS LINEAS DE RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A INYECTORES
SE REEMPLAZO KIT DE CONEXIONES DEL RETROCESO DE ABASTECIMIENTO A LOS INYECTORES**

