

Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante:

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2643

Fecha: 26/09/23

Equipo: LINDE |

Modelo: HD35

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro: 7404.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HR:

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante:

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2643

Fecha: 26/09/23

Equipo: LINDE|

Modelo: HD35

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro: 7404.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HR: REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HR: LUBRICACIÓN DE CADENAS



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante:

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2643

Fecha: 26/09/23

Equipo: LINDE

Modelo: HD35

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro: 7404.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500HR: LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante:

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2643

Fecha: 26/09/23

Equipo: LINDE |

Modelo: HD35

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro: 7404.5

REPARACIÓN DE PROBLEMAS DE ARRANQUE: REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE



Empresa: OLMECA DRILLING

Solicitante:

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF2643

Fecha: 26/09/23

Equipo: LINDE|

Modelo: HD35

Serie: H2X393B2254

N° Económico:

Horómetro: 7404.5

OBSERVACIONES:***FUGA DE GATO DE DIRECCIÓN******FUGA EN GATO DE CILINDRO DE INCLINACIÓN***