



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0220

N. Orden: KAUF2703

Fecha: 05/10/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548 N° Económico:

Horómetro: 10,045H

FALLA REPORTADA; “SE SALIÓ UN RESORTE”:

CAMBIO DE SPOOL GRANDE DEL BANCO DE TRANSMISIÓN, SEGURO DE MEGA SPOOL Y ORING.





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0220

N. Orden: KAUF2703

Fecha: 05/10/23

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20548

N° Económico:

Horómetro: 10,045H

FALLA REPORTADA; "SE SALIÓ UN RESORTE":

CAMBIO DE SPOOL GRANDE DEL BANCO DE TRANSMISIÓN, SEGURO DE MEGA SPOOL Y ORING.



OBSERVACIONES:

TAPÓN DE RADIADOR NO SIRVE

LA BANDA DE ALTERNADOR NO SIRVE

FALTA ALARMA DE REVERSA

