



VHSA-0072

Empresa: MADECO PARAISO

Solicitante: CESAR CARAVEO

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF2715

Fecha: 09/10/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: GC25K

Serie: AF82E00461

N° Económico: 02

Horómetro: 6049 HRS

FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA EN MOTOR"

CAMBIO DE 4 BUJIAS, CABLES DE BUJIAS Y LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACION





Empresa: MADECO PARAISO	Solicitante: CESAR CARAVEO	Código QR: VHSA-0072	N. Orden: KAUF2715	Fecha: 09/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: GC25K	Serie: AF82E00461	N° Económico: 02	Horómetro: 6049 HRS

FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA EN MOTOR"

LUBRICADO DE DESPLAZDOR LATERAL Y CALIBRACION DE FRENOS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0072

Empresa: MADECO PARAISO

Solicitante: CESAR CARAVEO

Código QR: VHSA-0072

N. Orden: KAUF2715

Fecha: 09/10/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: GC25K

Serie: AF82E00461

N° Económico: 02

Horómetro: 6049 HRS

FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA EN MOTOR"

OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE CAMBIO DE MARCHA Y BATERIA (TERMINALES DE BATERIA)
- CAMBIAR REPUESTO MODEL 60
- CAMBIAR TAPA Y ROTOR DEL DISTRIBUIDOR