



Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REEMPLAZA KIT DE SELLOS DE INCLINACION DE AMBOS CILINDROS PARA REALIZAR CAMBIO DE CILINDROS AL MONTACARGAS EN PUERTO.






Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REEMPLAZA KIT DE SELLOS DE INCLINACION DE AMBOS CILINDROS PARA REALIZAR CAMBIO DE CILINDROS AL MONTACARGAS EN PUERTO.





MONT-10

Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REEMPLAZA KIT DE SELLOS DE INCLINACION DE AMBOS CILINDROS PARA REALIZAR CAMBIO DE CILINDROS AL MONTACARGAS EN PUERTO.





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REALIZA CAMBIO DE CILINDROS DE INCLINACION EN PUERTO.





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REALIZA REPARACION DE GUARDA DE CARGA E INSTALACION DE SEGUROS DE HORQUILLAS





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE REALIZA REPARACION DE GUARDA DE CARGA E INSTALACION DE SEGUROS DE HORQUILLAS





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

OBSERVACIONES:

- SE REALIZA INSTALACION Y REPARACION DE FALLAS REPORTADAS, ENCONTRANDO QUE EL EQUIPO NO ARRANCA, SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO ENCONTRANDO FALLAS DE ARRANQUE Y CODIGOS EN EL DISPLAY





Empresa:	HEAVY LIFT	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF2623	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación	PARAÍSO	Horómetro:	13123.9 HRS

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO POR FALLAS DE ARRANQUE, COMENTA EL ING. JOSE GUTIERREZ QUE EL EQUIPO NO ARRANCA DESDE HACE 2 DÍAS, QUE AL DARLE MARCHA NO ARRANCABA Y OLIA A CABLE QUEMADO, TIRABA HUMO Y DESCONECTARON EL ARNES DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA QUE REVOLUCIONARA EL MOTOR, DESPUES DE ESTO PRESENTÓ LOS CODIGOS ANTES MENCIONADOS Y EL EQUIPO NO ARRANCÓ.
- SE ADJUNTA A CONTINUACION REPORTE DE TRABAJO FIRMADO



Empresa: HEAVY LIFT Solicitante: Código QR: MONT-10 N. Orden: KAUF2623 Fecha: 12/10/2023

Equipo: LINDE Modelo: H35D-02 Serie: H2X393F05628 Ubicación: PARAÍSO Horómetro: 13123.9 HRS

DATOS GENERALES			
Nº de Orden:	KAUF2623	Fecha:	11/10/2023
Empresa:	HEAVY LIFT	Código QR:	MONT-10
Solicitante:		Tipo de servicio:	CORRECTIVO
DATOS DEL EQUIPO			
Marca:	LINDE	No. Económico / Ubicación:	MONT-10 PARAÍSO
Modelo:	H35D	Capacidad:	4 TON
Serie:	H2X393F05628	Horómetro / Km:	13123.9

FALLA REPORTADA

1 REPARACIONES VARIAS

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN
2	1	SERV	REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN
3	1	SERV	REEMPLAZO DE GUARDA
4	1	SERV	INSTALACIÓN DE SEGURO PARA HORQUILLAS

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	KIT	KIT SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN
2	1	KIT	KIT SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN
3	1	PZA	SEGURO PARA HORQUILLA

OBSERVACIONES

- Desmontaje de eje de dirección para remplazo de sellos
- Desmontaje de cilindros de inclinación para remplazo de sellos
- Se remplazan tornillos de guarda carga
- Se remplazo 2 seguros de horquillas
- Se realiza instalación y reparación de partes seriadas, encontrando que el equipo no arranca y nos reportan que tiene 2 días fuera de servicio por arranque.
- El equipo está fuera de servicio por falla en sistemas de arranque
- Nos comenta el ing. José Gutierrez que el equipo no arranca desde hace 2 días, nos comenta que al arrancar no arranca y oía a cable quemado y tirábamos, y desconectaron el cable del filtro de combustible para reavivarlo el motor
- Ahora presenta audios en tubos

Javier Antonio Ballón Jiménez
Cristian Juan Quintero Ochoa
En Asistencia

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO		
DÍA	MES	AÑO
NOMBRE	Juan Carlos	Príncipe
FIRMA		