



Empresa: DICONSA BOCHIL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0197	N. Orden: KAUF2704	Fecha: 11/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17B12129	Ubicación: BOCHIL	Horómetro: 11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS





Empresa: DICONSA BOCHIL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0197	N. Orden: KAUF2704	Fecha: 11/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17B12129	Ubicación: BOCHIL	Horómetro: 11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

CAMBIO DE RETEN DE CIGÜEÑAL





Empresa: DICONSA BOCHIL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0197	N. Orden: KAUF2704	Fecha: 11/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17B12129	Ubicación: BOCHIL	Horómetro: 11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

CAMBIO DE RETEN DE ARBOL DE LEVAS





Empresa: DICONSA BOCHIL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0197	N. Orden: KAUF2704	Fecha: 11/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17B12129	Ubicación: BOCHIL	Horómetro: 11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

CAMBIO DE JUNTA DE CARTER





Empresa: DICONSA BOCHIL	Solicitante:	Código QR: VHSA-0197	N. Orden: KAUF2704	Fecha: 11/10/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25K	Serie: AF17B12129	Ubicación: BOCHIL	Horómetro: 11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR





Empresa:	DICONSA BOCHIL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0197	N. Orden:	KAUF2704	Fecha:	11/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25K	Serie:	AF17B12129	Ubicación	BOCHIL	Horómetro	11271.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

SE CAMBIO TAPA DE ROTOR

SE CAMBIO ROTOR DE DISTRIBUIDOR

SE CAMBIO JUEGO DE SELLOS DE DIRECCION

OBSERVACIONES:

SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO