




Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE ALTERNADOR






Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORES





Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORES





Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE BALATAS Y RECTIFICACION DE TAMBORES





Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

RECTIFICACION DE TAMBORES





Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

REEMPLAZO DE ARNES DE CUERPO DE ACELERACION





Empresa:	DICONSA LA CONCORDIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0206	N. Orden:	KAUF2692	Fecha:	12/10/2023
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20401	Ubicación	CONCORDIA	Horómetro	10807.6 HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES VARIAS

OBSERVACIONES:

- SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUEDANDO VERIFICADO SUS NIVELES DE FLUIDOS EN GENERAL