



Empresa:	TAYLOR SERVICIOS	Solicitante:	LIC. CAROLINA SOTO	Código QR:	VHSA-0028	N. Orden:	KAUF0090	Fecha:	25/08/19
Equipo:	INTERNACIONAL	Modelo:	2010	Serie:	3HAMMAR4AL337392	Ubicación		Kilometraje:	86,855km


INSTALACIÓN DE LUZ DIRECCIONAL IZQUIERDA:





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

REEMPLAZO DE ARNÉS Y FOCO:





Empresa: TAYLOR SERVICIOS	Solicitante: LIC. CAROLINA SOTO	Código QR: VHSA-0028	N. Orden: KAUF0090	Fecha: 25/08/19
Equipo: INTERNACIONAL	Modelo: 2010	Serie: 3HAMMAR4AL337392	Ubicación	Kilometraje: 86,855km

REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL DE LUCES DIRECCIONALES:





Empresa:	TAYLOR SERVICIOS	Solicitante:	LIC. CAROLINA SOTO	Código QR:	VHSA-0028	N. Orden:	KAUF0090	Fecha:	25/08/19
Equipo:	INTERNACIONAL	Modelo:	2010	Serie:	3HAMMAR4AL337392	Ubicación		Kilometraje:	86,855km

INSTALACIÓN DE CLAXON

