



Empresa:	EL CIPRÉS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0246	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP50N1	Serie:	AT33C60089	Ubicación		Horómetro:	2918 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA EN PISTONES LATERALES” DESMONTAR LOS DOS PISTONES PARA EMPACAR





Empresa: EL CIPRÉS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0246	N. Orden: KAUF5N	Fecha: 14/10/2023
---------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------

Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP50N1	Serie: AT33C60089	Ubicación	Horómetro: 2918 HRS
----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------	----------------------------

**FALLA REPORTADA: “FUGA EN PISTONES LATERALES” DESMONTAR LOS DOS
PISTONES PARA EMPACAR**





Empresa: EL CIPRÉS	Solicitante:	Código QR: VHSA-0246	N. Orden: KAUFN	Fecha: 14/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP50N1	Serie: AT33C60089	Ubicación	Horómetro: 2918 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA EN PISTONES LATERALES” DESMONTAR LOS DOS PISTONES PARA EMPACAR





Empresa:	EL CIPRÉS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0246	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/10/2023
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP50N1	Serie:	AT33C60089	Ubicación		Horómetro:	2918 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA EN PISTONES LATERALES” DESMONTAR LOS DOS PISTONES PARA EMPACAR

OBERVACIONES:

- SE EMPACAN 2 CILINDROS LATERALES
- SE RELLENA 5 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO