




Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0254	N. Orden: KAUF2737	Fecha: 18/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG30N	Serie: AF13G00594	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 6,707 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:
REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:
HORÓMETRO DEL EQUIPO EL 18/10/23





Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0254	N. Orden: KAUF2737	Fecha: 18/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG30N	Serie: AF13G00594	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 6,707 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE






Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0254	N. Orden: KAUF2737	Fecha: 18/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG30N	Serie: AF13G00594	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 6,707 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:

LAVADO DEL EQUIPO





Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0254	N. Orden: KAUF2737	Fecha: 18/10/23
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG30N	Serie: AF13G00594	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 6,707 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:

REEMPLAZO DE ARNÉS DE BOBINA

