



Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF2738	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7711HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF2738	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7711HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL RADIADOR







Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF2738	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7711HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:

LAVADO DEL EQUIPO





Empresa: INDASA	Solicitante: SALOMON DIEGO	Código QR: VHSA-0241	N. Orden: KAUF2738	Fecha: 11/10/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13600977	Ubicación: VILLAHERMOSA	Horómetro: 7711HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1250HR:

LAVADO DEL EQUIPO

