



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS"

LIMPIEZA DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS"

REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS"

REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS”

REEMPLAZO DE MAZA DELANTERA






Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS



FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS" REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS" DESMONTAJE DE BALATAS ANTERIORES





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS


FALLA REPORTADA: “FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS”
INSTALACIÓN DE BALATAS NUEVAS Y ENGRASADO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: “FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS”
INSTALACIÓN DE BALATAS NUEVAS Y ENGRASADO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS"





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF2728	Fecha:	19/10/23
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A7A87	Ubicación	CÁRDENAS	Horómetro:	8,643 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE LÍQUIDO DE FRENOS"

OBSERVACIONES:

LA BATERÍA SE CALIENTA Y DESPRENDE UN OLOR RARO

